







DETALLE D  
ENCUENTRO DE FACHADA CON CUBIERTA, LUCERNARIO DE ESCALERA










DETALLE B  
ENCUENTRO DE FACHADA CON LOSA



DETALLE A  
ARRANQUE DE FACHADA DESDE MURO DE HORMIGON



DETALLE C  
ARRANQUE DE FACHADA DESDE MURO DE HORMIGON



DETALLES CERRAMIENTO LATERAL Y POSTERIOR